

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Cet avis concerne votre véhicule : [REDACTED]

Intervention de rappel de sécurité RA-03-0016V2 – Levier de pédale d'accélérateur

Spécifications Incorrectes du matériau de la pédale d'accélérateur, et ajustement de la plaque de protection de l'espace-pieds des véhicules avec conduite à gauche.

Aston Martin a établi qu'une anomalie affectant la sécurité du véhicule, concerne certains véhicules construits entre novembre 2007 et octobre 2013. Les modèles concernés sont les suivants :

- DB9 (Coupé et Volante)
- DBS (Coupé et Volante)
- Virage (Coupé et Volante)
- V8 Vantage (Coupé et Roadster)
- V8 Vantage S (Coupé et Roadster)
- Rapide
- Rapide S
- V12 Zagato
- V8S Zagato
- One-77

Le levier de la pédale d'accélérateur de ces véhicules risque de se casser en service. En effet, un lot de leviers de pédale d'accélérateur (dont la pièce installée ou remplacée au cours d'une révision de votre véhicule) a été fabriqué avec un matériau dont les spécifications sont erronées. Si le levier d'accélérateur se casse, l'accélérateur revient à la position de ralenti et le véhicule ne peut plus maintenir son régime ni accélérer, ce qui peut provoquer un accident.

CE QUE NOUS FERONS

Nous remplacerons l'ensemble pédale d'accélérateur gratuitement par une pièce ayant les spécifications correctes. De plus, sur les véhicules avec conduite à gauche uniquement, nous examinerons et, si nécessaire, ajusterons la position de la plaque de protection de l'espace-pieds.