

Téléphone :

Fax :

E-Mail :

Web :

30.08.2026

Véhicule : Généralité *** OBD Essence ***

Code moteur :

Année-modèle : 00-

Kilométrage :

Identification :

VIN : SCFFDAAEXAGA12653

contrôlé : 30.08.2026 09:51:10 /

Codes d'erreur / Groupe moto-propulseur / MODE 2/3/7

10 Erreur(s)

Codes d'erreur: P2106

Actuateur de papillon

PROGRAMME URGENGE (PUISSANCE DIMINUE) ACTIVE

Codes d'erreur: P2105

Actuateur de papillon

PROGRAMME URGENGE (URGENGE) ACTIVE

Codes d'erreur: P2138

Capteur ou contacteur D/E de papillon ou d'accélérateur

SIGNAUX ERRONES OU INCOHERENTS

Codes d'erreur: P2195

Sonde lambda 1 – banc 1

MELANGE NON PERTINENT TROP PAUVRE

Codes d'erreur: P2197

Sonde lambda 1 – banc 2 avant catalyseur

MELANGE NON PERTINENT TROP PAUVRE

Codes d'erreur: P2106

Actuateur de papillon

PROGRAMME URGENCE (PUISSANCE DIMINUE) ACTIVE

Codes d'erreur: P2105

Actuateur de papillon

PROGRAMME URGENCE (URGENCE) ACTIVE

Codes d'erreur: P2138

Capteur ou contacteur D/E de papillon ou d'accélérateur

SIGNAUX ERRONES OU INCOHERENTS

Codes d'erreur: P2195

Sonde lambda 1 – banc 1

MELANGE NON PERTINENT TROP PAUVRE

Codes d'erreur: P2197

Sonde lambda 1 – banc 2 avant catalyseur

MELANGE NON PERTINENT TROP PAUVRE